

INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA

REMONTU I RENOWACJI BUDYNKU KOŚCIOŁA
PW. ŚW. MARCINA W KACZKOWIE

ZAL_1



Detale uzupełnienia konstrukcji słupów i podwaliny:



Fot. 1. Podwalina, dodany wtórny element, elewacja wschodnia.



Fot. 2. Podwalina, Podwalina, dodany wtórny



Fot.3. Słup, elewacja wschodnia



Fot.4. Słup



Fot. 5. Podmurówka, elewacja wschodnia



Fot. 6. Podmurówka, elewacja północna



Fot. 7. Podmurówka, elewacje pd-zach



Fot.8. Łączenia słupów, wtórne element ;



Fot. 9. elewacja wschodnia,



Fot. 10. Podmurówka



Fot. 11. dach nad przedsionkiem



Fot. 12. Ubytki w tynku, detal



Fot. 13. Zniszczenia belek, detal



Fot. 14. Rura spustowa na elewacji wschodniej Fot. 15. Słup przy drzwiach, uszkodzenia



Fot. 16. Tablica nagrobna z piaskowca, elewacja zachodnia



Fot. 17. Tablica pamiątkowa, wmurowana w ścianę



Fot. 18. Dach dwuspadowy, wieża z zegarem, elewacja pd



Fot. 19. Dach blaszany nad kostnicą, elewacja północna



Fot. 20. Detal dachu,



Fot. 21. Detal dachu



Fot. 22. Dach i rynny nad schodami na balkon



Fot. 23. Rura spustowa



Fot. 24. Widok na prezbiterium, elewacja pn



Fot. 25. Dach, prezbiterium, detal



Fot. 26. Konstrukcja dachu, poddasze



Fot. 27. Konstrukcja dachu, poddasze



Fot. 28. Łączenie słupów, poddasze



Fot. 29. Belki stropowe, wełna mineralna, poddasze



Fot. 30. Krokwie, poddasze



Fot. 31. Folia PCV, zniszczone słupy, poddasze



Fot. 32. poddasze



Fot.33. Łączenie słupów i belek, poddasze



Fot.34. Słupy i belki, poddasze



Fot.35. Słup i krokwie, konstrukcja, poddasze



Fot. 36. Elewacja pd-zach, wieża



Fot. 37. Tablica, obraz św. Marcina na wieży



Fot. 38. Detal elewacji zachodniej



Fot. 39. Szczyt wieży



Fot. 40. Okładzina drewniana, detal, elewacja zach. południowa.



Fot. 41. Okładzina drewniana na wieży, detal, elewacja



Fot. 42. Stolarka okienna, widok zew.



Fot. 43. Stolarka okienna, widok wew.



Fot. 44. Stolarka okienna, prezbiterium, elewacja pn-wsch
wschodnia



Fot. 45. Stolarka okienna, detal, elewacja
wschodnia



Fot. 46. Klamka, drzwi wejściowe, elewacja zachodnia



Fot.47. Klamka, drzwi do przedsionka kaplicy



Fot. 48. Klamka, drzwi wejściowe, elewacja zach.



Fot. 49. Ołtarz główny (wsch)



Fot. 50. Kaplica Matki Boskiej (pd)



Fot. 51. Empora z balkonem - 1 piętro wieży (ściana zachodnia)



Fot. 52. Kaplica Matki Boskiej z przedsionkiem (ściana południowa)



Fot. 53. podłoga, detal, kaplica Matki Boskiej



Fot. 54. Zakrystia z przedsionkiem



Fot. 55. Pęknięcia na ścianach, detal



Fot.56. Instalacja, licznik



Fot. 57. Pęknięcia na ścianach



Fot. 58. Pęknięcia na ścianach, detal, kaplica