



Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska

Piotr Pawlak
60-465 Poznań, ul. G. Konatkowskiej 1
NIP 972-030-36-38

fb

tel. kom. 504 605 429
e-mail: archko@poczta.onet.pl
REGON 300963143

PIOTR PAWLAK

Sprawozdanie
z badań archeologicznych przeprowadzonych
w związku z remontem kościoła pw. Św. Marcina
w Kaczkowie w zakresie naprawy konstrukcji
murowej oraz więźby dachowej, na dz. nr ewid. 131
obręb Kaczkowo, gm. Rydzyna, pow. leszczyński,
woj. wielkopolskie

Pozwolenie nr 139/C/2024
(Le-WA.5161.2683.2.2024)

POZNAŃ 2024

Wszelkie prawa zastrzeżone

Sprawozdanie

z badań archeologicznych przeprowadzonych w związku z remontem kościoła pw. Św. Marcina w Kaczkowie w zakresie naprawy konstrukcji murowej oraz więźby dachowej, na dz. nr ewid. 131 obręb Kaczkowo, gm. Rydzyna, pow. leszczyński, woj. wielkopolski

Wstęp

Badania archeologiczne związane z remontem kościoła pw. Św. Marcina w Kaczkowie w zakresie naprawy konstrukcji murowej oraz więźby dachowej, na dz. nr ewid. 131 obręb Kaczkowo, gm. Rydzyna, pow. leszczyński, woj. wielkopolski, przeprowadzono na zlecenie Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Marcina w Kaczkowie, Kaczkowo 9, 64-130 Rydzyna. Badania prowadzone były na podstawie Pozwolenia nr 139/C/2024 na prowadzenie badań archeologicznych wydanego przez WUOZ w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, Pl. Komeńskiego 6, 64-100 Leszno.


Inwestycja zlokalizowana była na terenie kościoła parafialnego wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr 371/Wlkp/A z dnia 09.09.1968 r.

Kaczkowo - wieś położona w województwie wielkopolskim, w powiecie leszczyńskim, w gminie Rydzyna. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa leszczyńskiego. Wieś położona jest na historycznych rubieżach Śląska, w skład którego wchodziła do 1920 jako część powiatu Góra. W wyniku ustaleń traktatu wersalskiego włączona została do Polski, wraz z kilkoma okolicznymi wsiami. We wsi znajduje się zabytkowy kościół pw. św. Marcina z 1674 r., z wieżą z 1729 r. przebudowaną w 1817 r., z zachowanym wyposażeniem wnętrza z XVIII w.

Badania archeologiczne

W trakcie badań archeologicznych w trzech wykopach budowlanych, o wymiarach do około 0,90 x 0,60 m i głębokości do około 0,70 m, zlokalizowanych przy kamiennie-ceglanych fundamentach kościoła a wykonanych na potrzeby analiz architektonicznych, nie stwierdzono występowania obiektów i materiałów archeologicznych. Odnotowano jedynie występowanie warstwy szarej próchnicy.


Piotr Pawlak



Ryc. 1. Kączkowo, kościół pw. Św. Marcina. Lokalizacja badań archeologicznych.

Współrzędne geodezyjne badań

1. x-433286,10 y-340199,30 5. x-433268,60 y-340202,50
2. x-433283,20 y-340193,30 6. x-433272,30 y-340208,50
3. x-433279,70 y-340191,50 7. x-433275,20 y-340209,80
4. x-433270,60 y-340198,40 8. x-433281,80 y-340208,90



Ryc. 2. Kaczkowo, kościół pw. Św. Marcina. Lokalizacja wykopów badawczych.

inwentaryzacja Marcina Żakczowskiego ul. Modrzejowska 31/3a 60-828 Poznań	Tytuł opracowania: INWENTARYZACJA ARCHYTEKTONICZNA			
	Lokalizacja: KACZKOWO, ul. Kaczkowo 9, 13, 64-130 Kaczkowo			
branża: ARCHYTEKTONICZNA Faza: PROJEKT BUDOWLANY Temat projektu: RZUT KOŚCIOŁA - POZIOMY	Projektor: PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA PW. ŚWIĘTEGO MARCINA			
	Przeznaczony: np. na arch. i inżyn. zaplecze, arch. i inżyn. zaplecze			
Wzrost autora: Kwiecień 2023		Skala: 1:50		Artykuł: A-07B



Ryc. 3. Kaczkowo, kościół pw. Św. Marcina. Fot. P. Pawlak



Ryc. 4. Kaczkowo, kościół pw. Św. Marcina. Wykop 1. Fot. P. Pawlak



Ryc. 5. Kaczkowo, kościół pw. Św. Marcina. Wykop 2. Fot. P. Pawlak



Ryc. 6. Kaczkowo, kościół pw. Św. Marcina. Wykop 3. Fot. P. Pawlak